

2022 年度汝州市气象局行政检查情况

序号	检查时间	检查人员	被检查单位	检查内容	存在问题	整改责任人	整改措施	复查时间	复查人员	整改情况
1	4.21	李凯铎 马超鹏	汝州市供销社 物资购销公司 东环加油站	雷电灾害防 御工作	无	秦玲	无	无	无	无
2	4.21	李凯铎 马超鹏	汝州市中海石 油有限公司	雷电灾害防 御工作	无	芦未哲	无	无	无	无

3	5.20	李凯铎 马超鹏	汝州市朝阳加油站	雷电灾害防御工作	无	崔奇水	无	无	无	无
4	6.28	李凯铎 马超鹏	汝州市锦星燃气供应站	雷电灾害防御工作	无	刘响明	无	无	无	无
5	6.28	李凯铎 马超鹏	光大环保能源（汝州）有限公司	雷电灾害防御工作	无	孟庆方	无	无	无	无
6	7.8	李凯铎 马超鹏	中国石化销售股份有限公司河南平顶山汝州石油分公司第四加油站	雷电灾害防御工作	无	范喜顺	无	无	无	无

7	8.19	李凯铎 马超鹏	汝州市鑫川液 化气站	雷电灾害防 御工作	无	刘育民	无	无	无	无
8	8.19	李凯铎 马超鹏	河南烨华燃气 有限公司	雷电灾害防 御工作	无	余争园	无	无	无	无
9	8.19	李凯铎 马超鹏	汝州市鼎祥燃 气有限公司	雷电灾害防 御工作	无	张雄	无	无	无	无

10	8.19	李凯锣 马超鹏	汝州市鑫泰液 化气有限公司	雷电灾害防 御工作	无	陈强	无	无	无	无
11	8.19	李凯锣 马超鹏	汝州市鑫源液 化气站	雷电灾害防 御工作	无	杨胜强	无	无	无	无
12	8.19	张馨 马超鹏	汝州市郭庄加 油站	雷电灾害防 御工作	无	荆新卫	无	无	无	无

13	8.29	张馨 马超鹏	汝州市一路发 加油站	防雷安全检 查	无	尚利杰	无	无	无	无
14	8.29	李凯铎 马超鹏	汝州市顺兴液 化气站	防雷安全检 查	无	张顺兴	无	无	无	无